

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				151.80
Žemė		grunt			0.00		151.80
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	2000		4.90		146.90
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus	5.05	146.75
			Vidinis		Apačia	5.55	146.25
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	5.05	146.75
			Vidinis		Apačia	5.55	146.25
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064354.33; Y = 575286.54

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezinių kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-10-23 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinių kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinių kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)