

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				160.61
Žemė		grunt					
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	1000		1.68		158.93
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.52	159.09
			Vidinis		Apačia	1.68	158.93
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.52	159.09
			Vidinis		Apačia	1.68	158.93
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064219.28; Y = 576373.83

Objektas:

Matavimus atliko **Aurimas Žurinskas** (vardas ir pavardė)

1278 (geodezininko kv.paž.Nr.) **Paršas** (parašas) 2022-04-11 (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)