




Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		162.83	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	gr		0.00	162.83	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1000		162.83	X = 6064108.30; Y = 577721.17		
Dugnas	bet	1000	1.30	161.53			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis 90	Viršus 1.00	161.83	Objektas:	
			Vidinis	Apačia 1.09	161.74		
	Nr. 2	PVC	Išorinis 200	Viršus 1.10	161.73		
			Vidinis	Apačia 1.30	161.53		
	Nr. 3		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	T.Dičiūnas (vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		1GKV-1287 (geodezininko kv.puž.Nr.)	2023-09-19 (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		(geodezininko kv.puž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		(geodezininko kv.puž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis	Apačia			