

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>12</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				156.09	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		156.09	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.75		155.34	X = 6063825.13; Y = 577198.14		
Dugnas		bet	1500		2.98		153.11			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.54	153.55			
			Vidinis		Apačia	2.74	153.35			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.91	153.18			
			Vidinis		Apačia	3.16	152.93			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.49	154.60			
			Vidinis		Apačia	1.65	154.44			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.82	153.27			
			Vidinis		Apačia	2.98	153.11			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-10-24 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)