

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)														
Dangtis		ket	650				156.67	Ar yra vandens? Ne														
Žemė		grunt			0.00		156.67	Ar yra dujų? Ne														
Sienos		glžb						Pastabos:														
Lubos		glžb	1500		0.73		155.94	X = 6063802.11; Y = 577247.53														
Dugnas		bet	1500		2.56		154.11															
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.51	154.16	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)													
			Vidinis		Apačia	2.71	153.96															
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.51	154.16			1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-10-24 (data)										
			Vidinis		Apačia	2.71	153.96															
	Nr. 3		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)								
			Vidinis		Apačia																	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus										(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)					
			Vidinis		Apačia																	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus													Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia																	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus															(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia																	
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)														
		Vidinis		Apačia																		
Nr. 8		Išorinis		Viršus					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)											
		Vidinis		Apačia																		
Nr. 9		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)									
		Vidinis		Apačia																		
Nr. 10		Išorinis		Viršus										(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)						
		Vidinis		Apačia																		
Nr. 11		Išorinis		Viršus													Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia																		
Nr. 12		Išorinis		Viršus															(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia																		