

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

33

(irenginio numeris)

Pilaite pr., Vilnius




(adresas)

75320089

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				156.25	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		156.25	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	3000		0.76		155.49	X = 6063838.63; Y = 577242.93		
Dugnas		bet	3000		4.76		151.49			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.26	154.99			
			Vidinis		Apačia	1.46	154.79			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.28	154.97			
			Vidinis		Apačia	1.48	154.77			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.05	155.20			
			Vidinis		Apačia	1.16	155.09			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: 		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>J.Kašėta</u> (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-10-24 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					