

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno kamera
(įrenginio pavadinimas)



3
(įrenginio numeris)

Karaliaučiaus g., Vilnius
(adresas)

75320103
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	670				153.86
Žemė		grunt			0.00		153.86
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	2000x1800		8.43		145.43
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1600	Viršus		
			Vidinis		Apačia	10.43	143.43
	Nr. 2	glžb	Išorinis	1600	Viršus		
			Vidinis		Apačia	10.43	143.43
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.25	149.61
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.57	151.29
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	6.10	147.76
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: kopėčios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų?

Pastabos:
X=6063748.63 / Y=575528.70

3a - 145.33
4a - 145.44

Vamzdis nr.:2 renovuotas-padengtas stiklo
pluoštu (CIPP)

Objektas:

Mindaugas Dilba
(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko 1GKV-901
(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) 2022-05-14
(data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)