

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno kamera
(įrenginio pavadinimas)

4
(įrenginio numeris)


Karaliaučiaus g., Vilnius
(adresas)

75320103
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				153.73	Ar yra vandens?		
Žemė		žv			0.00		153.73	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X=6063688.38 / Y=575648.36		
Dugnas		bet	2000x1800		8.63		145.10	Vamzdis nr.: 1 renovuotas-padengtas stiklo pluoštu (CIPP)		
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	1600	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	10.74	142.99			
	Nr. 2	glžb	Išorinis	1600	Viršus			Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	10.74	142.99			
	Nr. 3	glžb	Išorinis	500	Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia	9.13	144.60			
	Nr. 4	glžb	Išorinis	500	Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	9.13	144.60			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					