




IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: kopėčios (medžiaga, kickis)		
Dangtis		ket	650				155.81	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		155.81	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2420x1850		4.97		150.84	X=6063443.63 / Y=578223.61		
Dugnas		bet	2420x1850		6.95		148.86	3-čia kryptis dėkle pln.d500		
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1000	Apačia	8.22	147.59			
	Nr. 2	glžb	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	1000	Apačia	8.22	147.59			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	7.17	148.64			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.20	152.61			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-10-18 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)