




75320194
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				160.95	Ar yra vandens? _____ Taip		
Žemė		c			0.00		160.95	Ar yra dujų? _____ Taip		
Sienos		pls						Pastabos: X=6062630.63 / Y=578484.86		
Lubos		pls	1150		1.53		159.42			
Dugnas		pls	1150		2.76		158.19			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.76	159.19			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.86	159.09			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.69	159.26			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-11-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)