

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

23

(įrenginio numeris)

Vilnius, Latvių g



(adresas)

75320200

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>Kopėčios + 3 lipynės</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		102.87	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt		0.00	102.87	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	glžb				Pastabos:		
Lubos	glžb	3300x4800	0.91	101.96	X = 6062584.47; Y = 579766.74		
Dugnas	glžb	3300x4800	4.47	98.40			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis 710	Viršus 3.31	99.56	Objektas:	
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis 710	Viršus 3.31	99.56		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 3	PE	Išorinis 710	Viršus 3.31	99.56		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apačia			