

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				99.28	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		99.28	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000x2700		0.45		98.83	X = 6062673.01; Y = 579960.36		
Dugnas		glžb	2000x2700		2.73		96.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	710	Viršus	1.80	97.48			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	710	Viršus	1.80	97.48			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	315	Viršus	2.10	97.18			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-01-1 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				 (vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				 (vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
		Vidinis		Apačia						