

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				102.43	Ar yra vandens? Ne
Žemė		gr			0.00		102.43	Ar yra dujų? Ne
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	1000					X = 6060494.22; Y = 579598.96
Dugnas		bet	1000		2.40		100.03	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.24	100.19	
			Vidinis		Apačia	2.40	100.03	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.24	100.19	
			Vidinis		Apačia	2.40	100.03	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Objektas:

Matavimus atliko

1GKV-1287
(godežinininko kv.paž.Nr.)

2023-09-25
(data)

Matavimus atliko

Matavimus atliko