

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

22

(įrenginio numeris)

Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)


75320379

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 18 met. laipt. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060438.23; Y = 579605.17 Objektas:		
Dangtis	ket		700				103.64			
Žemė	asf									
Sienos	bet									
Lubos	bet									
Dugnas	bet		1500		5.51		98.13	Matavimus atliko 1GKV-76 (prodezininko kv.paž.Nr.) Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė) 2023-12-06 (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (prodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (prodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.48	98.16			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.51	98.13			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.40	100.24			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					