

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)



(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 22 met. laipt. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				104.04	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6060390.26; Y = 579599.62		
Dugnas		bet	1500		6.03		98.01			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	6.01	98.03			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	6.03	98.01			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Mindaugas Genelis
(vardas ir pavardė)

1GKV-76
(gėdos ženklino kv.pat.Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)