

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

54
(įrenginio numeris)

Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75320379
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 met. laipt. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				100.78	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv						Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6060269.08; Y = 579562.06		
Dugnas		bet	1500		3.66		97.12			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.64	97.14			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.66	97.12			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-12-06 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)