

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

1

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k.

(adresas)


75330010

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				183.22	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		Gruntas			0.00		183.22	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		Betonas						Pastabos:		
Lubos		Betonas	1000					X = 6069764.29; Y = 577464.37		
Dugnas		Betonas	1000		2.32		180.90			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.28	180.94	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.44	180.78			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.28	180.94			
			Vidinis		Apačia	2.44	180.78			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				IGKV-1460 (geodezininko k.v.paz.Nr.)	2022-01-11 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko k.v.paz.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko k.v.paz.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko k.v.paz.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko k.v.paz.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko k.v.paz.Nr.)	(parašas) (data)