

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				185.37	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		185.37	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.38		184.99	X = 6069919.68; Y = 579997.69		
Dugnas		glžb	1000		1.96		183.41			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.87		183.50		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.96		183.41		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia				Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia				Matavimus atliko	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia				Matavimus atliko	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia				Matavimus atliko	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)