

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

2

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k.

(adresas)


75330031

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 1 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	Ketus	650		183.27	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	Gruntas		0.00	183.27	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	Betonas				Pastabos:		
Lubos	Betonas	1000	0.40	182.87	X = 6069511.96; Y = 577651.78		
Dugnas	Betonas	1000	0.75	182.52			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis 110	Viršus 0.69	182.58	Objektas:	
			Vidinis	Apačia 0.80	182.47		
	Nr. 2	PVC	Išorinis 160	Viršus 0.64	182.63		
			Vidinis	Apačia 0.80	182.47		
	Nr. 3		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė) IGKV-1460 (geodezininko k.v. paž.Nr.) 2022-01-11 (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k.v. paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k.v. paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k.v. paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k.v. paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko k.v. paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			