

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

11

(įrenginio numeris)

Bajorų Sodų 23-ioji g., Vilnius

(adresas)


75330040

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 1 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6069630.68; Y = 579940.61 Objektas:		
Dangtis		pls	650				180.79			
Žemė		grunt			0.00		180.79			
Sienos		bet								
Lubos										
Dugnas		bet	1000		1.06		179.73	Vamzdžiai	Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 1	PVC	Išorinis	110		Viršus	0.80	179.99			2023-12-07 (data)
		Vidinis			Apačia	0.91	179.88			
Nr. 2	PVC	Išorinis	160		Viršus	0.85	179.94		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	1.01	179.78			
Nr. 3		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 4		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 5		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 6		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 7		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 8		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 9		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 10		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 11		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 12		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					