

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Vilniaus apskr., Vilniaus m., Pašilaičių sen., Tarandės k., Vilnius mst.
(adresas)


75330047

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6069283.98; Y = 576585.28		
Dangtis		ket	320				181.93			
Žemė		žv			0.00		181.93			
Sienos		PVC								
Lubos										
Dugnas		PVC	315		2.78		179.15	Objektas: _____ _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.87	181.06			
			Vidinis		Apacia	1.07	180.86			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.58	179.35			
			Vidinis		Apacia	2.78	179.15			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.62	179.31			
			Vidinis		Apacia	2.78	179.15			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2021-11-06 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apacia				(parašas)	(data)