

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 14 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		pln	650				187.13	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.45		186.68	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.57		186.56	X = 6069060.64; Y = 578853.14	
Dugnas		bet	1500		3.82		183.31		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.00	184.13		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	4.00	183.13		
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	4.00	183.13		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Objektas:

UAB

"Geodezinis standartas"

VII NIJUS

Matavimus atliko

A. Paskauskas

(vardo ir pavardė)

1GKY-405

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-07-05

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)