

Buit. ir gamyb. nuot. tink.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

6

(įrenginio numeris)



Ukmergės g. 326, Vilnius, Vilniaus m. sav.  
(adresas)

75330155

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė | Lipynės: 6<br>(medžiaga, kiekis) |  |  |
|-------------|--------|----------|-------------------------|-----|-------------------------|------|----------|----------------------------------|--|--|
| Dangtis     |        | Ketus    | 650                     |     |                         |      | 192.50   | Ar yra vandens? Ne               |  |  |
| Žemė        |        | Grunt    |                         |     | 0.00                    |      | 192.50   | Ar yra dujų? Ne                  |  |  |
| Sienos      |        | bet      |                         |     |                         |      |          | Pastabos:                        |  |  |
| Lubos       |        | bet      |                         |     |                         |      |          | X = 6068089.24; Y = 578629.16    |  |  |
| Dugnas      |        | bet      | 1000                    |     | 1.88                    |      | 190.62   | LAS07                            |  |  |
| Vamzdžiai   | Nr. 1  | PVC      | Išorinis                | 200 | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 1.96 | 190.54   |                                  |  |  |
|             | Nr. 2  | PVC      | Išorinis                | 200 | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.07 | 190.43   |                                  |  |  |
|             | Nr. 3  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
|             | Nr. 4  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
| Vamzdžiai   | Nr. 7  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |                                  |  |  |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |                                  |  |  |

|                  |                                        |           |                      |
|------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|
| Matavimus atliko | M.Ringelevičius<br>(vardas ir pavardė) |           |                      |
|                  | IGKV-1770<br>(geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | 2023-08-24<br>(data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė)                    |           |                      |
|                  | (geodezininko kv.paž.Nr.)              | (parašas) | (data)               |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė)                    |           |                      |
|                  | (geodezininko kv.paž.Nr.)              | (parašas) | (data)               |