

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Sėsdinimo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

43

(įrenginio numeris)

Vilnius, L. Giros g.

(adresas)


75330158

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6068092.81; Y = 579398.08 Objektas:				
Dangtis		ket	650				196.61					
Žemė		grunt			0.00		196.61					
Sienos		bet										
Lubos		bet	1500		0.80		195.81					
Dugnas		bet	1500		2.20		194.41					
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.34	195.27	Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė) 1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-25 (data)	
			Vidinis		Apačia	1.54	195.07					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.56	195.05	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia	1.76	194.85					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)	
			Vidinis		Apačia							