

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

9

(irenginio numeris)

Budiniškių g.

(adresas)


75330273

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				175.06
Žemė					0.00		175.06
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		0.75		174.31
Dugnas		bet	1500		4.48		170.58
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.59	170.47
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.60	170.46
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.29	172.77
	Nr. 3b	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.57	170.49
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: $\frac{16}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar vra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

$$X = 6066737.49; Y = 578162.16$$

Objektas:

Matavimus	
atliko	

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(grande zinico) Aluquim
(paraças)

2021-12-01
(data)

Matavimus	
atliko	

D. Katilius
(varde savardė)

2021-12-01

Matavimus	
atliko	

(vardas ir pavardė)

1000000