

Buit. ir gamyb. nuot. tink.  
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

2  
(įrenginio numeris)

Sūduvių g., Vilnius


(adresas)

75330311  
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Vamzdžiai

| Pavadinimas |    | Medžiaga | Skersmuo arba<br>matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|----|----------|----------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |    | ket      | 650                        |     |                         |      | 160.11   |
| Žemė        |    |          |                            |     | 0.00                    |      | 160.11   |
| Sienos      |    | glžb     |                            |     |                         |      |          |
| Lubos       |    | glžb     | 700                        |     | 0.61                    |      | 159.50   |
| Dugnas      |    | bet      | 1000                       |     | 2.17                    |      | 157.94   |
| Nr.         | 1  | nn       | Išorinis                   | 200 | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  | 2.22 | 157.89   |
|             | 2  | nn       | Išorinis                   | 200 | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  | 2.27 | 157.84   |
|             | 3  | PVC      | Išorinis                   | 160 | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  | 1.40 | 158.71   |
|             | 4  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | 5  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | 6  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | 7  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | 8  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | 9  |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | 10 |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | 11 |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |
|             | 12 |          | Išorinis                   |     | Viršus                  |      |          |
|             |    |          | Vidinis                    |     | Apačia                  |      |          |

Lipynės: 4  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6066088.30; Y = 577521.05

Objektas:

Matavimus  
atliko

G. Veikutytė  
(vardas ir pavardė)  
1GKV-1813  
(geodaziniško  
kv.pat.Nr.)  
2023-11-24  
(data)

Matavimus  
atliko

D. Katilius  
(vardas ir pavardė)  
1GKV-221  
(geodaziniško  
kv.pat.Nr.)  
2023-11-24  
(data)

Matavimus  
atliko

(vardas ir pavardė)  
(geodaziniško  
kv.pat.Nr.)  
(parašas)  
(data)