

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

18

(irenginio numeris)

Balgos g., Vilnius



(adresas)

75330323

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6065990.68; Y = 575649.26</u> _____ _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____
Dangtis		ket	650				169.06	
Žemė					0.00		169.06	
Sienos		glžb						
Lubos		glžb						
Dugnas		bet	2050x2000		2.50		166.56	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.15	167.91	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.16	167.90	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		2023-04-13 (data)
	(geodezininko k. paž. Nr.)	(parašas)	
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		2023-04-13 (data)
	(geodezininko k. paž. Nr.)	(parašas)	
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko k. paž. Nr.)	(parašas)	(data)