

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

19

(irenginio numeris)

Varnès g.

(adresas)


75330324

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)



SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



1, 2

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	315				170.61
Žemė					0.00		170.61
Sienos							
Lubos		Plastm.	315				
Dugnas		Plastm.	315		2.88		167.73
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.95	167.66
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.96	167.65
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar vra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

$X = 6065794.42$; $Y = 575837.88$

Objektas:

Matavimus atliko	
---------------------	--

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(gender/ininko
lu and Na)

2021-09-28
(data)

Matavim	
atliko	

D. Katilius
(varcisto gvardé)

1GKV-221
(geodezininko
kv. naž. Nr.)

2021-09-28
(data)

Matavimus

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
ky.paž.NT.)

(parašas)

(data)