

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)




(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315				170.49	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė					0.00		170.49	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos								Pastabos:
Lubos		Plastm.	315					X = 6065746.40; Y = 575780.42
Dugnas		Plastm.	315		2.12		168.37	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.18	168.31	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.20	168.29	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.18	168.31	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.18	168.31	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-09-28
(data)

Matavimus atliko

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-09-28
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)