

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

71

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Buivydiškių k.

(adresas)


75330371

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 11, metal. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				157.700	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		157.70	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.92		156.78	X = 6065401.94; Y = 577620.97		
Dugnas		bet	1500		3.19		154.51			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.39	154.31			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.39	154.31			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	156.32			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	156.29	Objektas:		
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.17	154.53			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.17	154.53			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-10 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)