

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

72

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Buivydiškių k.

(adresas)


75330371

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12, metal. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6065402.18; Y = 577633.83		
Dangtis		ket	650				157.982			
Žemė		grunt			0.00		157.98			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1500		1.15		156.83			
Dugnas		bet	1500		3.60		154.38	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.74	154.24			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.74	154.24			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.51	156.47			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	156.38			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.55	154.43			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.55	154.43			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė) 878 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-09-10 (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					