

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

74

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Buivydiškių k.

(adresas)


75330371

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 13, metal. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		158.103	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	grunt		0.00	158.10	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1500	0.90	157.20	X = 6065402.73; Y = 577645.59		
Dugnas	bet	1500	3.80	154.30			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis 315	Viršus	Objektas:		
			Vidinis	Apačia 3.93			
	Nr. 2	PVC	Išorinis 315	Viršus			
			Vidinis	Apačia 3.93			
	Nr. 3	PVC	Išorinis 110	Viršus			
			Vidinis	Apačia 1.48			
	Nr. 4	PVC	Išorinis 110	Viršus			
			Vidinis	Apačia 2.50			
	Nr. 5	PVC	Išorinis 110	Viršus			
			Vidinis	Apačia 2.52			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis 110	Viršus			
			Vidinis	Apačia 3.75			
Vamzdžiai	Nr. 4a	PVC	Išorinis 110	Viršus	Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia 3.75		878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-09-15 (data)
	Nr. 5a	PVC	Išorinis 110	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apačia 3.75			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis	Apačia			