

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 20 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				170.35	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		170.35	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		2.68		167.67	X = 6065328.83; Y = 577998.01		
Dugnas		bet	2000		8.57		161.78			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	800	Viršus	8.37	161.98			
			Vidinis		Apačia	9.17	161.18			
	Nr. 2	PP	Išorinis	800	Viršus	8.37	161.98			
			Vidinis		Apačia	9.17	161.18			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	4.61	165.74			
			Vidinis		Apačia	4.81	165.54			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus	8.37	161.98			
			Vidinis		Apačia	8.57	161.78	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-04-07 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)			
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	