


Nr.() 1 KORTELE



76/30 - 0087
(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>Ne</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens <u>Yra</u> Ar yra dujų <u>Ne</u> Pastabos <u>LAS07</u> 										
Dangtis		plst.	0.7			180.47											
Žemė		Žv		0.00		180.47											
Sienos		Bet.															
Dugnas		Bet.	2.00	3.15		177.32											
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	d160	Viršus			UAB "Geoplėtra" Objekto nr. <table> <tr> <td rowspan="2">Sudarė</td> <td></td> <td>D. Stašys</td> </tr> <tr> <td>Parašas</td> <td>Pavardė</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Patikrino</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Parašas</td> <td>Pavardė</td> </tr> </table> 2022-03-16 (įrenginio tyrinėjimo data)	Sudarė		D. Stašys	Parašas	Pavardė	Patikrino			Parašas	Pavardė
				Sudarė		D. Stašys											
	Parašas	Pavardė															
	Patikrino																
		Parašas	Pavardė														
	Apačia	1.05	179.42														
	Nr. 2			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 3			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 4			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 5			Viršus													
				Apačia													
Nr. 6			Viršus														
			Apačia														
Nr. 7			Viršus														
			Apačia														
-			Viršus														
			Apačia														