

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

2

(irenginio numeris)



(adresas)

76300125


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				171.32	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		171.32	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6053265.19; Y = 581096.85		
Dugnas		bet	1000		1.80		169.52	LAS07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			169.37	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	1.95				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			169.36		
			Vidinis		Apačia	1.96				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			169.40		
			Vidinis		Apačia	1.92				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			169.60		
			Vidinis		Apačia	1.72				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	M.Ringelevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1770 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-12-05 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)