

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

10
(įrenginio numeris)

Barčių g.


(adresas)

76300186
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6052701.85; Y = 581434.16 Objektas:		
Dangtis		ket	650				163.51			
Žemė		grunt			0.00		163.51			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.68		162.83			
Dugnas		bet	1000		1.96		161.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.88	161.63	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-04 (data)
			Vidinis		Apačia	2.13	161.38			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.88	161.63	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia	2.13	161.38			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.72	161.79	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia	1.92	161.59			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					