

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	315				160.09
Žemė		grunt			0.00		160.09
Sienos		PVC					
Lubos		ket	315				160.09
Dugnas		PVC	315		1.20		158.89
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apacia	1.20	158.89
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apacia	1.20	158.89
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: nėra

(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Taip

Ar yra dujų? Taip

Pastabos:

X = 6052355.20; Y = 581472.89

Objektas:

Matavimus atliko	Rytis Grigas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-503 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-09-09 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)