

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				143.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		Gruntas			0.00		143.86	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		Betonas						Pastabos:		
Lubos		Betonas	1000		0.00		143.86	X = 6059943.20; Y = 580965.57		
Dugnas		Betonas	1000		1.48		142.38			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.19	142.67	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.44	142.42			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.20	142.66			
			Vidinis		Apačia	1.45	142.41			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-06-29 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)