

| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|--------|----------|-------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |        | Ketus    | 650                     |     |                         |      | 144.57   |
| Žemė        |        | Gruntas  |                         |     | 0.00                    |      | 144.57   |
| Sienos      |        | Betonas  |                         |     |                         |      |          |
| Lubos       |        | Betonas  | 1000                    |     | 0.50                    |      | 144.07   |
| Dugnas      |        | Betonas  | 1000                    |     | 2.45                    |      | 142.12   |
| Vamzdžiai   | Nr. 1  | PVC      | Išorinis                | 250 | Viršus                  | 2.20 | 142.37   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.45 | 142.12   |
|             | Nr. 2  | PVC      | Išorinis                | 250 | Viršus                  | 2.20 | 142.37   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.45 | 142.12   |
|             | Nr. 3  | PVC      | Išorinis                | 200 | Viršus                  | 2.25 | 142.32   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.45 | 142.12   |
|             | Nr. 4  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 7  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |

Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059898.09; Y = 580939.50

Objektas:

Matavimus atliko D. Karalius (vardo ir pavardė) 1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2022-06-17 (data)

Matavimus atliko (vardo ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardo ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)