


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				153.56	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		153.56	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos								X = 6059744.43; Y = 584422.75		
Dugnas		glžb	1000		2.00		151.56			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.21	153.35	Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)  (parašas) 2022-03-03 (data)	
			Vidinis		Apačia	0.32	153.24			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.65	152.91			
			Vidinis		Apačia	0.81	152.75			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Matavimus atliko								(vardas ir pavardė)		
								(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)