

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Perlojos

(Gatvė)

Nr.() 193 KORTELĖ


76/31-0054 (151 - D - 16)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6059339.62; Y = 583486.00
Dangtis	Ketus	315		177.64	
Žemė	Gruntas		0.00	177.64	
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	2.08	175.56	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-11-28 (įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.92	
			Apačia	2.08	
	Nr. 3		Viršus		Parašas _____ Pavardė _____
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Parašas _____ Pavardė _____
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Parašas _____ Pavardė _____
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		Parašas _____ Pavardė _____
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		Parašas _____ Pavardė _____
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		Parašas _____ Pavardė _____
			Apačia		