

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

lešmininkų

(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Nr.() 11 KORTELĖ



76/31-0065 (170 - B - 2)

(Planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			139.60
Žemė		Asfaltas		0.00		139.60
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.90		137.70
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.70	137.90
				Apačia	1.90	137.70
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.70	137.90
				Apačia	1.90	137.70
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6059237.87; Y = 581095.67

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-12-11

(įrenginio tyrinėjimo data)