

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Iešmininkų

(Gatvė)

Nr.() 13 KORTELĖ


76/31-0066 (170 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			147.87	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		147.87	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059205.82; Y = 581327.28
Dugnas		Plastm.	315	1.67		146.20	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.95	146.92	UAB "INSTITA"
				Apačia	1.11	146.76	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.51	146.36	Objekto nr. _____
				Apačia	1.67	146.20	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6059205.82; Y = 581327.28

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M.Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-08-26

(įrenginio tyrinėjimo data)