

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

lešmininkų

(Gatvė)

Nr.() 86 KORTELĖ


76/31-0066 (170 - B - 4)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			151.61	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		151.61	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059191.54; Y = 581445.30	
Dugnas		Plastm.	315	3.42		148.19	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	3.22	148.39	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Parašas _____ M.Juozaponis Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____ 2019–12–11 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	3.42	148.19		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	3.22	148.39		
				Apačia	3.42	148.19		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.77	149.84		
				Apačia	1.93	149.68		
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				