

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

lešmininkų
(Gatvė)

Nr.() 9 KORTELĖ


76/31-0066 (170 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	315			145.09
Žemė	Gruntas		0.00		145.09
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	2.72		142.37
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	142.57
				Apačia	142.37
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	142.57
				Apačia	142.37
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 8			Viršus	
				Apačia	

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059205.70; Y = 581296.62

UAB "INSTITA"

Objekto nr. _____

Sudarė	Parašas	M. Juozaponis
		Pavardė
Patikrino	Parašas	
		Pavardė

2020-01-10
(įrenginio tyrinėjimo data)