

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				171.52	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf			0.00		171.52	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos								X = 6059091.01; Y = 582186.59
Dugnas		bet	1000		2.51		169.01	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	300	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.92	168.60	
	Nr. 2	ker	Išorinis	300	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.94	168.58	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Objektas:								
Matavimus atliko		I. Žižys (vardas ir pavardė) IGKV-629 (geodezininko kv. paž. Nr.)  (parašas) 2023-06-15 (data)						
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)						
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)						