

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>metalas, 7</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				183.66	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		183.66	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.93		182.73	X = 6059028.51; Y = 582686.93		
Dugnas		bet	1000		2.82		180.84			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.92	180.74			
	Nr. 2	asbc	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.00	180.66			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			<u>23-17</u>		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			1GKV-1404 (geodezinių kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(geodezinių kv.paž.Nr.)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(geodezinių kv.paž.Nr.)		