

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				177.21
Žemė		asf			0.00		177.21
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.36		176.85
Dugnas		bet	1000		1.60		175.61
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.74	175.47
	Nr. 2	ker	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.76	175.45
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 3	
(medžiaga, kiekis)	
Ar yra vandens? Ne	
Ar yra dujų? Ne	
Pastabos:	
X = 6059000.31; Y = 582950.99	
Objektas:	

Matavimus atliko	V. Kėkštas (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1230 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-03-15 (parašas) (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)