

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Merkinės

(Gatvė)

Nr.() 133 KORTELĖ


76/31-0073 (171 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			193.29	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		193.29	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6059103.73; Y = 583185.45	
Dugnas		Plastm.	315	1.69		191.60	_____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"	
				Apačia				
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.53	191.76	Objekto nr. _____	
				Apačia	1.69	191.60		
	Nr. 3			Viršus			Sudarė	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Parašas	M.Juozaponis
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			Parašas	Pavardė
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2019-08-21	(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				