

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 44 KORTELE


76/31-0073 (171 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			187.95
Žemė		Gruntas		0.00		187.95
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.88		186.07
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.72	186.23
				Apačia	1.88	186.07
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6059212.74$; $Y = 583220.19$

UAB "INSTITA"

Objekto nr. _____

Sudarė		M.Juozaponis
	Parašas	Pavardė
Patikrino	Parašas	Pavardė

2019–10–16
(įrenginio tyrinėjimo data)